



Data: 11.09.2018  
Contatto: Matthias Beckmann  
Tel. diretto: 081 257 26 71  
e-mail: matthias.beckmann@alt.gr.ch  
Riferimento: C32422

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute  
degli animali dei Grigioni, Planaterrastrasse 11, 7001 Coira

Sovrastanza comunale  
Franco Marzoli  
6548 Rossa

## Certificato d'analisi ufficiale

### Dati generali

Azienda: Acquedotto Rossa, 6548 Rossa, Nr. 28154  
Responsabile dell'azienda: Franco Marzoli  
Motivo del controllo: verifica del rispetto di specifiche direttive della legislazione sulle derrate alimentari  
Metodo di verifica: Secondo le norme e i protocolli riconosciuti a livello internazionale oppure secondo altre procedure validate  
Responsabile del prelievo: Johann Sandbichler, controllore derrate alimentari  
Campioni pervenuti il: 03.09.2018, 13:54 h

### Campioni e risultati

346825 Dorfbrunnen bei der Kirche

Per quanto analizzato, il campione è ineccepibile. ✓

Acqua potabile nella rete di distribuzione


campione del: 03.09.2018, 11:15 h  
numero bottiglia: 199  
temperatura del campione: 11 °C  
aspetto: limpida  
stato del campione alla consegna: refrigerato  
fornitura del campione: personalmente  
Utilizzazione: utilizzata  
Condizioni meteo: lieve pioggia nelle ultime 24 ore  
altitudine sul mare: 1068 m

Analisi microbiologiche	Risultato	Requisito	Basi legali	Valutazione
Germi aerobi, mesofili	nr KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	ineccepibile
Enterococchi	nr KBE/100 mL	nr KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	ineccepibile
Escherichia coli	nr KBE/100 mL	nr KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	ineccepibile

KBE = unità formanti colonia; TBDV = Ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11); nr = non reperibile

Cordiali saluti

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari  
e la salute degli animali dei Grigioni

  
Matthias Beckmann  
chimico cantonale

### Osservazioni

Testi legislativi ed ordinanze vedi [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch).